

Tapisserie urbaine naturelle : errer dans les couloirs verts

Alger, Algerie



Anomalie architecturale :


- Friches urbaines et bâtiments abandonnés.
- Espace public mal aménagé et déconnecté.

Anomalie environnementale :

- Mauvaise gestion des déchets.
- Quartier mal aéré et étouffant.
- Manque d'espaces verts.

Anomalie sociale :

- Problèmes liés au zonage qui créent des entités isolées.
- Absence d'espaces de regroupement et de mixité intergénérationnelle.



Qualité architecturale :

- Réhabilitation des friches et injection d'activités (ferme urbaine, dépôt, jardin).
- Réaménagement des espaces publics et création d'un corridor vert.

Respect de l'environnement :

- Mise en place d'un centre de gestion des déchets.
- Restructuration du quartier autour des transports à travers le corridor vert.
- Aménagement d'espaces verts.

Qualité de la vie sociale :

- Reconnexion des différentes entités en intégrant des activités socioculturelles.
- Aménagement d'espace de regroupements

